Análise Nº 78/2020 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SENA

A Superintendência de Engenharia e Arquitetura vem apresentar Análise Técnica do Relatório Fotográfico da empresa TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1639609), apresentado em substituição da solicitação de amostras dos itens, representando seus respectivos grupos: item 01 do grupo 01; item 06 do grupo 03; item 10 do grupo 04; item 34; item 35 do grupo 11; item 42; e item 46 do grupo 14.

Primeiramente, constatamos que as amostras físicas dos mobiliários fizeram falta para uma análise mais aprimorada. A avaliação através do relatório fotográfico, foi prejudicado, principalmente, no que tange a aferição das dimensões e a regulagem dos móveis. No entanto pudemos verificar, devido uma maior quantidade de imagens, em alguns itens características que estão claramente destoantes das solicitadas do Anexo I do Termo de Referência nº 24 (1557859) e Errata nº 20 (1580103). Possibilitando uma análise conclusiva conforme abaixo:

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS: Anexo I do Termo de Referência nº 24 (1557859) e Errata nº 20 (1580103)			
ITEM	**Termo de Referência**	**Apresentado**	**CONFORME**
10	-VENTILAÇÃO: Ventilação vertical nas portas com furos redondos entre 5 mm e 6 mm estampado "TJPI". - PORTAS: Dobra fechada em todos os lados, de forma que não fiquem arestas cortantes. - FECHADURAS: Escudo confeccionado em poliestireno em volta ao tambor da fechadura. - DOBRADIÇAS: Internas à estrutura do armário, mínimo 3 dobradiças em cada porta, com no mínimo 5 conexões. ACABAMENTO: O armário deve possuir batentes em borracha para um fechamento leve e silencioso e todo ele deve ser isento de cantos vivos.	- VENTILAÇÃO: com venezianas horizontais. - PORTAS: A dobra da porta não é fechada, ficando arestas cortantes expostas. - FECHADURAS: Não possui escudo em volta do tambor da fechadura. - DOBRADIÇAS: Externas e com apenas 2 conexões. - ACABAMENTO: não há batentes de borracha.	**NÃO**
34	ASSENTO: Estrutura provida de superfície em material elástico (tela), sem utilização de espuma e similares.	ASSENTO: Com estofado com utilização de espuma.	**NÃO**
46	- ASSENTO/ENCOSTO: em chapa de aço de, no mínimo, 3mm de espessura, apoiadas sobre longarinas tubulares de aço. - PÉS LATERAIS: tipo trapezoidal em alumínio injetado. - APOIA-BRAÇOS: As partes superiores das estruturas trapezoidais (pés laterais) constituem os apoia-braços das extremidades da longarina.	- ASSENTO/ENCOSTO: em chapa de aço apoiadas somente em uma longarina retangular de aço. - PÉS LATERAIS: em estrutura triangular. - APOIA-BRAÇOS: São partes independentes fixadas à estrutura dos pés.	**NÃO**

CONCLUSÃO

Visto análise acima verificamos que os itens **10, 34, 46 e os grupos que representam não estão conformidade** com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência nº 24 (1557859).

Considerando as dificuldades apresentadas na análise via relatório fotográfico, para os demais **itens (01, 06, 35, 42)** voltamos à solicitar o envio de amostras para uma análise mas apurada do mobiliário, que devem ser remetidas tão logo a empresa tenha disponibilidade.

Documento assinado eletronicamente por **Caio Medeiros de Noronha Albuquerque**, **Analista Judiciário - Arquiteto(a)/TJPI**, em 31/03/2020, às 17:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php informando o código verificador **1648711** e o código CRC **92616986**.