



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
**DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE OEIRAS**  
**Avenida Totonho Freitas, 930 – Bairro Oeiras Nova**  
**Oeiras – Piauí – CEP: 64.500-000**

**RELATÓRIO**


Em atenção às solicitações dos servidores das Varas e Juizado pela constante falta de energia, tendo em vista que o nobreak que dá sustentação aos computadores não esta funcionando, e tendo por mim feito uma inspeção no sistema de sustentação de energia (nobreak), venho através deste relatar a situação encontrada no referido sistema:

As novas instalações do prédio do Fórum desta Comarca de Oeiras teve inicio das obras em 16.11.2015 com previsão de acabamento em 15.09.2016, sendo inaugurado em 14.10.2016, e o funcionamento das Secretaria se deu a partir de 09.01.2017, nas instalações foram entregues dentre outros equipamentos eletrônicos um sistema de Nobreak, transformador e um Rak com 32 (trinta e duas) baterias estacionárias, com uma autonomia aproximadamente de dois anos, ocorre que estas baterias estão em funcionamento desde o inicio dos trabalhos no novo fórum, ou seja a mais de dois anos, com isso foi constatado que estas baterias não sustentam carga, ficando assim todo o sistema desprotegido, uma vez que o nobreak não esta funcionando, e que com a falta constante de energia todos os equipamentos são desligados de forma brusca, podendo danificar os equipamentos eletrônicos, bem como perca de dados, causando atraso nos serviços.

Informo outrossim, que se faz necessário a imediata substituição das baterias para que o nobreak volte a funcionar normalmente.

Enfim era tudo que tinha a relatar, ficando este Servidor à disposição para eventuais informações, é nosso relatório.

Oeiras, 22 de maio de 2019.

  
**Carlos Ribeiro Dias dos Reis**  
**Auxiliar de Informática**  
**Matricula 5478**

